

1月から実施していた、地質調査が終了しました。
これらの調査結果は、今後、皆様にお知らせしていく予定です。

地質調査は、「建設による周辺への影響が不安」といった地域の皆様の声にお応えして、影響をできる限り小さくする施工方法を検討するために行ったものです。

1月から庄戸地区で実施してきた調査は、8月末までに終了し、引き続き地形を把握するための測量を実施しています。



地表から直径10cm程度の孔〈あな〉を掘り土の中の状態を調べることで、庄戸地区の基盤岩の主体が、砂岩であることや、宅地造成時の盛土の分布状況が確認できました。

これらの調査結果は、今後、皆様にお知らせしていく予定です。



「自記水位計」を使い水位の変動を計測


地質調査で知りたいこと



地盤の支持力



地盤の物性値



地下水の状況



地質調査後は測量を実施